リセットの手順

イヤホンに登録されている機器の情報を削除したい場合や、動作が不安定な場合、リセットしてください。

① 充電用ケースに入れた状態で、左右のイヤホン(L/R)の多機能ボタンを 5 秒間押す



② 対応機器で、ペアリングを解除する（ペアリング済みの場合）

操作例:
[設定]→[Bluetooth]→[GLIDiC TW-5200]で、[このデバイスの登録を解除]または[切断]をタップ

③ 対応機器と接続する場合、以下の手順に従ってペアリングする

リセット後はイヤホンがペアリングモードに入るまで少し時間がかかります。
左右のイヤホンを充電用ケースから取り出した後、イヤホンどうしを近づけて置いたまま、右または左イヤホンが赤と白で点滅してペアリングモードに入るまでお待ちください。

ペアリング（接続）の手順

●初回のペアリング

①左右のイヤホンを充電用ケースから取り出す

※片側のみご使用の場合でも、初回はこの手順でペアリングしてください。



自動でペアリングモードに入ります。

🔊 イヤホンからペアリングモード開始のサウンドが鳴ります。

②対応機器のBluetooth設定画面で、本製品を選択する

●対応機器 2 台目以降のペアリング

①イヤホンの待機中に、右または左イヤホンの多機能ボタンを長押しする(5 秒以上)



ペアリングモードに入ります。

🔊 イヤホンからペアリングモード開始のサウンドが鳴ります。

②対応機器のBluetooth設定画面で、本製品を選択する